

Work-Around für EventGhost-Problem

nach Aufwachen aus dem Windows-Ruhezustand (Suspend)

Bei manchen Usern empfängt EventGhost nach dem Aufwachen des PC aus dem Standby-Modus (Suspend) keine Events mehr vom IR-WakeupUSB.


Erst nach Beendigung und Neustarten von EventGhost funktioniert wieder alles normal.

Dies ist offenbar ein internes Problem in EventGhost.

Durch den Standby wird die Verbindung zum angeschlossenen IR-WakeupUSB getrennt und nach dem Aufwachen nicht automatisch neu hergestellt.

Folgender Work-Around sollte das Problem beheben.

Erstellen Sie in der EventGhost Konfiguration das markierte Makro (mit allen drei Einträgen):



Dieses Makro deaktiviert das Plugin für den IR-WakeupUSB nach dem Aufwachen aus dem Suspend-Mode kurz und aktiviert es sofort wieder.

Dadurch wird die Verbindung wieder hergestellt und alles funktioniert wie vor dem Standby.